

Linnea Greis
linnea.greis@sandviken.se
Medborgarservice: 026-24 00 00

Cameco Sandviken AB
Blixtvägen 13
81193 Sandviken

Beslut om föreläggande att åtgärda oljeavskiljarens brister

Fastighetsägare:	Cameco Sandviken AB
Organisationsnummer:	556463-1009
Fastighetsbeteckning:	BLIXTEN 4
Kommun:	Sandviken

Beslut

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att förelägga Cameco Sandviken AB (556463-1009) att:

1. Genomföra kontroll av oljeavskiljarens skick enligt svensk standard (SS-EN-858-2) eller motsvarande.
2. Åtgärda larmet på oljeavskiljaren så att det fungerar.
3. Ta reda på vart vattnet leds från oljeavskiljaren, spillvatten- eller dagvattennätet.
4. Upprätta rutiner för egen kontroll av oljeavskiljaren mellan tömningarna.
5. En redogörelse för åtgärdade brister ska inkomma till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning **senast 1 oktober 2021**.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 och 3 §§ samt 26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808).

Avgift

En handläggningsavgift för ärendet kommer att tas ut. Beslut och faktura enligt fastställd kommunal taxa utsänds separat då ärendet bedöms tillräckligt utrett för att avslutas.

Bakgrund

Under maj månad genomför Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning inspektioner på oljeavskiljare i Sandvikens

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Hofors Kommun



Sandvikens Kommun

kommun. En inspektion genomfördes den 11 maj 2021 på er oljeavskiljare. I samband med inspektionen framkom det brister kring oljeavskiljaren.

Lagstöd

2 kap 2 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

2 kap 3 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

26 kap 9 § miljöbalken En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

26 kap 21 § miljöbalken Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Motivering till beslut

Tillsynsmyndigheten har sett behov av att förelägga om att åtgärda brister som uppdagades vid inspektionen av oljeavskiljaren. Föreläggandet är meddelat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, där det anges att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska den som bedriver en miljöfarlig verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 3 § samma kapitel ska en verksamhetsutövare vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs till skydd för människors hälsa och miljön. Bästa möjliga teknik ska användas i yrkesmässig verksamhet. Mot bakgrund av det bedömer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att er oljeavskiljares funktion regelbundet behöver säkerställas genom kontroll och underhåll.

Ni är ansvariga för utsläppen från er verksamhet. Utöver att kontinuerlig tömning av oljeavskiljaren sker bör ni också regelbundet kontrollera dess skick. Det är praxis att göra en så kallad femårskontroll enligt svensk standard (SS-EN 858-2). Vid en sådan femårskontroll kontrolleras bland annat hållfasthet, täthet och skick på inbyggda delar. Detta bör göras av en ackrediterad firma. Om ni inte vill följa svensk standard och praxis ska ni på motsvarande sätt underhålla och kontrollera er oljeavskiljare.

Med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken, där det framgår att tillsynsmyndigheten får begära in de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen, så begär tillsynsmyndigheten in en redogörelse för åtgärdade brister.

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Linnea Greis
Miljöinspektör

Detta beslut är fattat i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

Beslutet är fattat på delegation med stöd av 50.01.05, 50.01.13 och 50.02.01 fastställd delegationsordning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds beslut, 2016-04-04, § 5.

Bifogas: Delgivningskvitto

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med beslutet så kan det överklagas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Skrivelsen ska däremot skickas eller lämnas in till:

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
811 80 Sandviken

För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit in senast **inom tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet.

I överklagandet ska du ange

1. ditt namn, postadress och personnummer,
2. vilket beslut du överklagar (diarienummer eller motsvarande),
3. vilka ändringar du vill ha, samt
4. varför du vill ändra beslutet.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd skickar överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Gävleborgs län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

Om något är oklart kan ni vända er till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, telefon 026-24 00 00.