

Bosal Retrofit GmbH | Postfach 110151 | D-41725 Viersen

Bosal Retrofit GmbH  
Metallstraße 5  
D-41751 Viersen

Telefon 02162 959-0

info@bosalretrofit.com  
[www.bosalretrofit.com](http://www.bosalretrofit.com)

04.09.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende Juli hat das Kraftfahrtbundesamt den ersten verfügbaren Hardware-Nachrüstkits für Euro 5 Diesel-Fahrzeuge zur Reduzierung der Stickoxid-Emissionen die allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Für ausgewählte Fahrzeugmodelle von Mercedes-Benz und Volvo gibt es damit erstmals eine technische Lösung mit der die Diesel-Fahrverbote umgangen und der PKW-Wertverlust gestoppt werden kann.

Für einige der betroffenen Mercedes-Modelle bietet Daimler-Benz seit kurzem im Rahmen einer „Freiwilligen Service Maßnahme“ ein Software Update an. Ziel der Maßnahme ist es, dass Abgasverhalten der von Fahrverboten betroffenen PKW zu verbessern. Hierüber informiert das Kraftfahrtbundesamt derzeit auch in einem Anschreiben betroffene Fahrzeughalter.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass dieses „Freiwillige Software Update“ die Abgaswerte Ihres Fahrzeugs nicht in der Art verbessert, dass Fahrverbote vermieden werden können. Auch nach einem solchen Update von Daimler-Benz bleibt Ihr Fahrzeug von Diesel-Fahrverboten betroffen.

Ausschließlich durch die Nachrüstung von Mercedes-Benz Diesel-Fahrzeugen mit der neuen Dr Pley by Bosal SCR-Technologie können diese Fahrverbote vollständig vermieden werden. Fahrzeuge, die auf diese Weise nachgerüstet werden, sind ab dem Tag der Nachrüstung dauerhaft von Fahrverboten befreit. Eine Änderung der Schadstoffnorm ist nicht erforderlich, es erfolgt lediglich eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Wir empfehlen, auf das Angebot eines „Freiwilligen Software Updates“ zu verzichten und ohne Umwege unser NOx-Minderungssystem für Euro 5 Diesel-Fahrzeuge nachzurüsten. Weitere Details bezüglich unseres Nachrüstsystems erhalten Sie telefonisch in unserem Service Center oder unter: [www.diesel-upgrade.com](http://www.diesel-upgrade.com)

Kontakt

E-Mail: [info@bosalretrofit.com](mailto:info@bosalretrofit.com)

Telefon: +49 (0) 2162/959100

Mit freundlichen Grüßen

*Philippe Gandrillon*

Geschäftsführer:  
Philippe Gandrillon

Deutsche Bank  
IBAN DE68 3807 0059 0126 3656 00  
SWIFT-BIC DETDEDK380

Amtsgericht Mönchengladbach 9754  
USt ID-Nr. DE 323 694 996